

令和3年度 通学路合同点検(点検後)

(対応を行う部署)

No.	地区	場所	危険内容	学校	総務	産建	教育	警察	対策	備考
①	中組	火塚古墳 西	火塚古墳西側の道路に穴が開いているため、雨の日大きな水たまりができて通りにくい。(池端、中組)						窪んでいる箇所は民地のため町及び関係機関としての対応は難しい。	
		北高見～上寿後線 東館 南西	ファミリー前の横断するところが危ないため横断歩道が設置できないか。(中組、雲埋)	○					以前から要望あるところだが横断歩道の設置条件(待避所の確保)満せず設置できない。見守り隊、PTAで見守り対策を実施しているため、引き続き見守りを行っていく。	H27、H30、R2要望
		パジェロモータープール 北側	道が細く車が通るため危険。(池端、中組)	○					「通学路」看板2箇所設置済 広がらないよう指導	
②	雲埋	北高見～上寿後線 雲埋4集合場所前	雲埋4の集合場所から横断するところに横断歩道がない。その後も歩道がないところを歩かないといけない。(雲埋)	○					以前から要望あるところだが横断歩道の設置条件(待避所の確保)満せず設置できない。保護者の方が見守りしているため、引き続き見守りをお願いしていく。	危ないと感じるが親の目が届く位置なので見ていただけているのでありがたい。 H30要望
		酒倉～大針線 郷部会館 東	交通量も多く危険なため、横断歩道が設置できないか。(雲埋)	○					横断歩道の設置条件(待避所の確保)満せず設置できない。 迂回対応など検討	H29要望
		酒倉～大針線 郷部会館 南東	交通量も多く危険なため、横断歩道が設置できないか。中学生が通学(一色、池端、中組)				○	○	横断歩道の設置要件(待避所、照明)がそろっているため、縁石ブロックを切下げれば対応可能。設置できるよう検討していく。	
③	茶屋	取組～黒岩線 公文 北	路側帯を歩いているが狭いため、車と接触する危険がある。(茶屋)	○					路肩の拡幅等の即時対応は難しい。即時対応案として通学班に迂回路を示し理解していただく。	H27、H30、R2要望
④	雲埋・茶屋	郷部会館～公文前踏切の歩道にあるグレーチングに隙間が多く躓かないか心配。(黒岩、加茂山、雲埋、大針)					○		蓋の位置を調整し隙間を解消する。蓋のガタツキもあるため対応をしていく。	
		取組～黒岩線	中学生とすれ違う際に小学生が広がっているため、中学生が車道へ出てしまっている。	○				○	広がらないよう2列になって通学するよう指導する。	
			伊藤建設資材場の水場に石を投げたり、入って遊ぶ子がいる。	○					○	遊ばないように指導する。
⑤	大針	ZENT 西側道路	地下道までの道路の路側帯がせまいため危険。(大針)					○	以前から要望あるところだが、歩道は道幅がせまいため設置できない。見守りをお願いしていく。	H27、H29、H30、R1、R2 要望
			大針街道の近くの側溝のふたが割れて落ちている。(大針)					○	早急に修繕を行う。	
	取組	平野神社 東	新しい住宅地に道路ができ、通学路に車が入ってこないか心配。						交通状況を確認しながら安全対策を実施していく。	
⑥	勝山	シルバー人材センター 南	グリーンベルトのところが狭くて、子ども達のはみ出ている。	○				○	これ以上グリーンベルト帯を拡幅できないため、1列で通学するよう指導する。	
		勝山公民館 北	大型トラックが登下校時に行きかうのでとても危険。		○	○			今年度中に白線の引き直しを実施する。その後、様子を見て安全対策を検討していく。	