

子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,2


No,1では、完成予想図、間取りなどをご紹介しました。
今回は、工事が行われている写真と共に状況をお知らせします。



現在の状況

コミュニティーセンター取壊し工事

外観はあまり変わっていないように見えますが、屋根瓦などが撤去され木の板が残っています。



中から見ると、天井がなくなっています。屋根の木の板も一部がなくなり光が差し込んでいました。
壁などの多くも取り除かれています。

造成工事



調整池工事



造成の工事では、木の伐採を行い、根も丁寧に取り除きました。調整池は、南側が完成し、北側の鉄筋工事が行われています。