

子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,3

No,2では、コミュニティーセンターの取壊し工事の状況や、調整池の工事状況などをご紹介しました。



現在の状況

コミュニティーセンター取壊し・造成工事



左上の写真のように10月中旬は取壊しを行っていましたが、11月上旬には左下の写真のように建物の取壊しが終わりました。11月中旬には、建物が建つ高さに合わせて造成するための、ブロック積の基礎工事が行われています。

調整池工事



左の写真のように10月中旬は半分だけが出来ていましたが、11月上旬には全て出来上がっています。これからは、西側の水路工事が始まります。