


子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,4

No,3では、コミュニティーセンターの取壊しが終わり、その後のブロック積工場の状況などをご紹介しました。



現在の状況

新築工事



水色の部分を工
事しています。



新築工事は、基礎工事が進められ、大きな穴がいくつも掘られています。この後には、コンクリートを使用し基礎が作られていきます。

これからは、新築工事が徐々に進んでいきます。



造成工事



ブツク積工場も、ブツクが積み終わり終盤に差し掛かっています。

写真では、ブツク積に沿って側溝の工事が行われています。

