

子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,5

No,4では、新しい施設の基礎工事の様子やブロック積工事が完了した様子をお知らせしました。



現在の状況

新築工事



左の写真は12月の様子です。基礎の工事をするために四角い穴が掘られていましたが、右側の1月の様子では、四角いラップルコンクリートと呼ばれる基礎ができ上がり、埋戻しも完了しました。西側の水路工事を終えた後、次の工程に入っていきます。

造成工事



造成工事では、敷地の西側にある水路工事が始まりました。現在、約40%が完了し、残りの工事を進めていきます。