

子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,6

No,5では、新しい施設の基礎工事の様子や水路工事の様子をお知らせしました。



現在の状況

新築工事

1月下旬



2月上旬



2月中旬



左の写真では、帯状にコンクリートを施工し、鉄筋を配置する準備が終わりました。また、建物の柱の位置にベースとなる金具が設置されています。

中央の写真では、基礎部分の鉄筋を配置しています。建物の基礎は、多くの鉄筋を使ってできていることがわかります。

右の写真では、鉄筋の配置が終わり、これからコンクリートを流し込む準備として、型枠の設置が行われています。1月下旬から2月中旬のわずかな期間ですが、工事が順調に進んでいる状況がわかります。

造成工事



左の写真は、1月中旬の様子です。2月中旬には、水路工事が終わり、土で埋め戻されています。