## 子育て支援拠点施設整備工事 かわらばん No,9


No,8では、屋根や建物内の床コンクリート、サッシができあがった状況をお知らせしました。

## 現在の状況

## 新築工事



前回のお知らせでは、外から見たときには鉄骨しかありませんでしたが、現在では外壁の設置が完了を迎えるところまで進んでいます。



建物内では、壁の工事が進んでいます。 軽量鉄骨と呼ばれる骨組みを設置してい る状況です。

一部、壁の設置が進んでいます。だん だんと、部屋の大きさが分かるように なってきました。





